

Rotunden er den 8-kantede bygning mellem KulturStationen og Kinorevuen.

Oprindeligt blev den bygget som en forbindelse mellem de to institutioner med glasgange og en lille udstillingpavillon - Rotunden. Den er lavet med fast vinduespartier og uisoleret gulv med teglsten lagt i sand.

Rotunden bliver forbundet med 100-salen fra Kinorevuens billetsalg, når den anvendes til biograf. Den kan være foyer ved større arrangementer i salen. Rotunden vil dog også fungere som et selvstændigt lokale til udlejning.


Den eksisterende forbindelse til KulturStationen er koblet til Verandaen. Det gør at både Verandaen og Rotunden bliver gennemgangsrum for at komme tørskoet mellem de to bygninger.

For at overholde tilgængelighedskrav mellem Kinorevuen og den nye 100-sal skal forbindelsesgangen ombygges. Foran den øverste adgangsdør skal der være et fladt plateau, som kørestolbrugere kan holde på, når døren skal åbnes.

Det løse teglstengulv i forbindelsesgangen og Rotunden er meget groft og kan kun rengøres ved fejning, men kan ikke vaskes eller støvsuges (sand mellem teglstenene suges op). Samtidig giver det uisolerede gulv kolde underben for Rotundens brugere i vintertiden.

Når fredagscafeen har fulde huse bliver der hurtigt varme kinder og iltmangel, da der ikke er ventilation i Rotunden. Da der kun er faste vinduespartier er eneste udluftningsmulighed at åbne yderdøre, hvilket giver træk og kulde for de nærmeste, mens luften stadig står stille i det fjerneste hjørne.

Vores oplæg til en renovering består i at isolere og udskifte gulvet, og i den sammenhæng få skabt ordentlig tilgængelighed mellem Kinorevuen og 100-salen ved at flytte dørpartiet. Vi vil få Rotunden tilsluttet ventilationsanlægget i 100-salen og sat et oplukkeligt vindue i et af de eksisterende glaspartier. Vi vil desuden få etableret en overdækket forbindelsesgang mellem Rotunden og den nye yderdør som er etableret på gårdfacaden ved KulturStationen, så Rotunden og Verandaen ikke skal benyttes som gennemgangsrum længere.



Dørpartiet oven for rampen står lige hvor rampen starter. Der mangler et hvilestræk hvor kørestolsbrugere kan holde for at kunne åbne døren



I forbindelsesgangen og Rotunden er gulvet uisolaret med teglsten lagt sand. Rengøringen af det grove gulv giver store udfordringer.



Fredagscafeens popularitet går ofte hårdt ud over iltniveauet i lokalet, som ikke er ventileret. Der er ikke oplukkelige vinduer, så yderdøren er eneste ventilationsmulighed.