

Uhedsbelastede lokaliteter

Nr.	Vej	By	Lokalitet
1	Hobrovej	Støvring	Fra Klepholmvej til Hermesvej
2	Hobrovej	Støvring	Nørre Alle/Hobrovej
3	Nibevej	Øster Hornum	Nibevej/Volstrupvej
4	Vestre Primærvej	Støvring	Vestre primærvej/Hjedsbækvej
5	Nibevej	Støvring	Umiddelbart efter Over Bækken
6	Hobrovej	Støvring	Ved den sydlige byzone til Støvring
7	Skibstedvej	Skibsted	Syd for Skibsted
8	Hurupvej	Solbjerg St. by.	Øst for Bøgevej
9	Roldvej	Haverslev	Øst for motorvejsramper
10	Lyngbyvej	Lyngby	Øst for Aalborgvej
11	Nysum Byvej	Nysum	Øst for Nysum

Borger Henvendelser

Nr.	Vej	By	Problemstilling
12	Hobrovej	Støvring	Der kommer en del skole børn til Støvring kirke og de har svært ved at krydse Hobrovej pga. mange trafikanter.
13	Vestermarksvej	Nørager	Vestermarksvej er af borgere udpeget som en strækning, hvor der køres stærkt og der ønskes derfor fartdæmpende foranstaltninger på strækningen.
14	Nørregade	Rørbæk	To kryds ved hhv Gryderupvejen og Skovmosevej er af flere borgere udpeget som utrygge og farlige pga. dårlige oversigtsforhold, høj hastighed, bilerne ikke holder tilbage og det er svært at krydse vejen. Der er konstateret meget dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Grynderupvej. Oversigten forringes af et stærkt skrånende terræn med bevoksning i krydsets sydvestlige hjørne. Desuden mangler kørebaneafmærkning i krydset.

15	Fræervej	Gl. Skørping	Ud af Fræervej er der kommet et nyt bolig område. Der er ikke noget fortov på fræervej, hvilket betyder at de blødetrafikanter går på vejen
17	Møldrupsvej	Skørping	Møldrupsvej er udpeget som utryk, pga. høj hastighed og manglende cykelfaciliteter.
18	Hasselvej	Støvring	Høj hastighed på Hasselvej i Støvring
19	Hjedsbækvej/Aarestrupvej	Suldrup	Krydset er udpeget som utrygt pga. høj hastighed. Krydset er en smule skævt i forhold til et lige forløb gennem krydset på den gennemkørende vej Hjedsbækvej.
20	Bælumvej	Terndrup	På Strækningen mellem T-krydset Bælumvej/Hadsundvej og til de første chikaner på Bælumvej, bliver der kørt med høj hastighed
21	Fuglevænget	Terndrup	Der bliver kørt med højhastighed på strækningen forbi Bogfinkevej
22	Østervang	Øster Hornum	Fra Estrupvej og 200 meter op ad Østervang har borger pointeret, at vejen er smallere end på resten af strækningen, hvilket besværliggør forbiørsel mellem et tungt køretøj og en personbil.
23	Bradstedvej/ Byrstedvej	Bradsted	Borgere mener hastighederne er for høje
24	Østre Skovvej	Bælum	Østre skovvej er af borgere udpeget som en strækning, hvor der bliver kørt stærkt og der ønskes derfor fartdæmpende foranstaltninger.
25	Mejlbyvej	Nørager	Strækningen er udpeget som utryk pga. høj hastighed og dårlige oversigtsforhold. Byzonen er ikke markeret med en hastighedsdæmpende foranstaltning og de røde krydsflader er ikke kraftige nok til at reducere hastighederne. Den eksisterende byzonetavle er placeret et stykke fra det tættere bebyggede område.

26	Birkedammen/Under broen	Skørping	I forbindelse med at Under Broen blev etableret, kom der en trappe fra Birkedamme til Underbroen. Det ønskes at der ligeledes kom en sti, så det er muligt at færdes fra Birkedamme til Under Broen med Barnevogn eller cykel
27	Julestrupparken	Støvring	Gaderace
28	Hobrovej ved byzone	Støvring	De 2 nuværende vejindsnævring har desværre ikke den ønskede effekt på hastigheden, hvilket medfører at der bliver kørt for stærkt på strækningen
29	Aalborgvej 4	Terndrup	Når bussen holder ved skolen skaber det en trafikprop pga. bussen holder ved et helle anlæg. Yderligere er der nogle er utålmodig og køre udenom både helleanlægget og bussen
30	Vesterbygade/Østerbygade	Blenstrup	Bumpet mellem Vesterbygade og Østerbygade har ikke den ønsket virkning og beboerne tæt ved bumpet har store gene når der kommer tynde køretøjer
31	Kirketerpvej / Bradstedvej	Kirketerp	Bumpet i krydset har ikke den ønsket effekt og nogle af naboerne er generet af rystelser og støj når tynde køretøjer krydser bumpet.
32	Guldbækvej ved Skodshøj og Skovbrynet	Guldbæk	Selv om der er 60 km/t begrænsning er der flere som køre med højhastighed gennem skov området. Yderligere er der en del blødetrafikanter, som føler sig utrygge ved at færdes langs vejen
33	Grynderupvej / Bratbjergvej	Nørager	Der har været et uheld i krydset, hvilket formentlig skyldes manglende anerkendelse af vigepligt - Forvaltningen skal fortage en vurdering af krydset
34	Nørregade 27	Rørbæk	Borgerhenvendelse om forlængelse af fortov op til børnehaven
35	Jyllandsgade	Haverslev	Fra Haverslev El og ned til Sunset er der ønskes om etablering af fortov, da der er kommet en del blødetrafikanter ned til Sunset

36	Gammel Kirkevej	Støvring	Der er et ønske om, at den sydligste del af Gammel Kirkevej kan blive til en offentlig sti. Da Buderupholmvej kan være farlig at færdes på som fodgænger eller cyklist. Derfor kunne man måske komme til Støvring fra Buderupholm gennem Gammel Kirkevej hvis denne blev ryddet for tilgroet beplantning.
37	Mastruphøj	Støvring	Der er ikke tilstrækkelig oversigt i krydset/svinget og der blev med politiet drøftet muligheden med dynamisk bump, som der er præfabrikeret til en ønsket hastighed på 40km/t. Blød trafikanter har dårligoversigt i T-krydset rundt i 90 grader sving
38	Skaarupvej / Skolevej	Ravnkilde	Bussen har problemer med at svinge ind af skolevej fra Skaarupvej
39	Søndervænget 10	Øster Hornum	Der mangler gadelys på stien fra søndervænget til Estrupvej
40	Mejlbyvej	Mejlby	Chikane ved indkørsel til byen (fra Nørager) ligger uheldig med dårlig oversigt. Ofte megen ballade og dytteri. Ønske om at der hastighedsdæmpes på anden vis
41	Vestergade	Bælum	ved Bælum skole ønskes der et rigtig skolepatrulje anlæg for at understøtte skolepatruljens arbejde