

Rebild Kommune - Selvejende haller: Større vedligeholdelsesprojekter år 2021-2026

Bilag 13.2	REV A	25-05-2021													
År	Projektnummer	Arene Himmerland	Bienstruphallen	Bælumhallen	Haverstenhallen	Skøjtecenter	Sørbækshallen	Stensbøhallen	Støvninghallen	Tøndruphallen	Øster Hornum Hallen	Støvning Svømmehal	Svømmecenter Tønderup	Udby	
2021	1							Udskiftning af loft i cafeteria der ryddes og falder ned inkl. skovning af loft							
	2					Udskiftning af døre (åbne kælders) med om. Haverstenrum (vedfødsel)	65		Udskiftning af vinduer i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	150					
	3			Udskiftning af ventilationsanlæg	650			Udskiftning af 3 stk. udvagnstøjspædder for installation på tag. Flade mod vest for hal 1	70						
SUM 2021		0	0	0	650	0	0	310	0	0	0	0	0	1.750	
2022	1			Renovering af omklædningsrum fra sprindelig tøjfremde 1977. Total renovering inkl. udskiftning af gulv og etablering af	750										
	2	Udskiftning af tagpap på kælderside tag pap over kælderside del (rum nr. 1.01-1.04)	150		Udskiftning af vindue i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	150		Udskiftning af vinduer i kælderside & modrum på 1. sal, samt udskiftning af 3 træ-døre mod modrum i kælderside	300						
	3	Slibning, sikring og malning af tagpap i begge haller	450		Udskiftning af vinduer i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	150		Slibning, sikring og malning af tagpap i og på 1. sal	450						
SUM 2022		150	150	750	370	1.470	0	670	1.270	0	0	0	0	7.120	
2023	1														
	2	Renovering af omklædningsrum, samt nye armaturer i VVS	750	Udskiftning af vinduer i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	700	Renovering af omklædningsrum i Fjordby omklædningsrum	140	Udbygning af omklædningsrum i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	150						
	3	Udskiftning af døre samt udskiftning af tagpap i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	85	Udskiftning af vinduer i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	75	Udskiftning af vinduer i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	70	Malning af vinduer mod nord, vinduer er placeret ved taget	65						
SUM 2023		750	775	140	870	870	140	215	215	0	0	0	0	4.380	
2024	1														
	2	Udskiftning af vinduer i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	280	Udskiftning af vinduer i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	175	Renovering af omklædningsrum i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	175	Udskiftning af vinduer i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	420						
	3	Udskiftning af ventilationsanlæg i hal 1	550	Udskiftning af vinduer i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	140	Udskiftning af vinduer i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	120	Slibning af tagpap i og indlagt hal mod nord, vinduer er placeret ved taget	340						
SUM 2024		550	0	420	390	345	340	620	0	0	0	0	0	2.565	
2025	1														
	2														
	3														
SUM 2025		0	0	0	100	85	0	220	0	0	0	0	0	665	
2026	1														
	2														
	3														
SUM 2026		0	0	0	50	120	0	0	750	0	0	0	0	1.220	
SUM		1.455	925	1.915	1.680	2.785	1.490	3.000	1.930	1.300	1.150	830	680	18.810	

Pris i hele antal 1.000kr. ex. moms
 Udbyttet af KAP1 - 05-04-2021
 REV A - 25-05-2021

