

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Sagsnavn: Rute RM2 - 24. juni
2024
Antal prøver: 3
Prøver modtaget: 24-06-2024
Rapport dato: 27-06-2024
Rapport nr.: 83647

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------------|
| Prøvetagning, start: | 24-06-2024 kl.10:30 | Laboratorienr.: | BD24250256-002 |
| Prøvetager: | Højvang/UGS | Emballage: | Ok |
| Analyseperiode: | 24-06-2024 til 27-06-2024 | Formål: | Overvågning |
| Prøvetagningssted: | DKBW980 Store Økssø, / DKBW980 | | |
| Prøvetype: | Ferskvand (analyseret som badevand) | | |
| Udtagningsmetode: | Enkeltprøve | | |

Prøvetagningsmetode: ISO 19458:2006+MST vejl. nr. 2:1985

| Parameter | Resultat | Enhed | Min / Max. | DL | Referencer | +/- |
|------------------|--------------------------------------|------------|------------|----|---------------------------------|-------------|
| Antal badende | 0-10 badende | | | | Observation* | h |
| Nedbør | Ingen nedbør | | | | Observation* | h |
| Skydække | 2/8 af himlen dækket af skyer | | | | Observation* | h |
| Vindstyrke | Let vind | | | | Observation* | h |
| Vindretning | V | | | | Observation* | h |
| Strømretning | V | | | | Observation* | h |
| Strandkvalitet | Ingen bemærkninger | | | | Observation* | h |
| Vandkvalitet | Ikke oplyst | | | | Observation* | h |
| Totaldybde | <1 | m | | | Måling* | h |
| Sigtdybde | 0,50 | m | | | Observation* | h |
| Temperatur, vand | 18,1 | °C | | | SM 2550:2005, Felt | h |
| pH | 6,5 | pH | | | DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051 | h 0,2 |
| E. coli | 15 | MPN/100 mL | / 500 | 15 | DS/EN ISO 9308-3:1999+MM0004^ | d 0,11 (lg) |
| Enterokokker | <15 | MPN/100 mL | / 200 | 15 | DS/EN ISO 7899-1:1999+MM0010^ | d 0,11 (lg) |

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min./max.-værdier

Afviselser/kommentarer til denne prøve: Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænse niveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Sagsnavn: Rute RM2 - 24. juni
2024
Antal prøver: 3
Prøver modtaget: 24-06-2024
Rapport dato: 27-06-2024
Rapport nr.: 83647

Godkendt af:



Heidi Jensen
Teamleder

Sendt til:

cnm@rebild.dk - 2. Rebild Kommune

kbso@rebild.dk - Karin Bak

Rapport status: Final

Bilag til denne rapport:

Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger