

ANALYSERAPPORT

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Sagsnavn: Rute RM2 - 23. juni 2025
Antal prøver: 3
Prøver modtaget: 23-06-2025
Rapport dato: 26-06-2025
Rapport nr.: 107883

Prøvetagning, start: 23-06-2025 kl.09:05
Prøvetager: Højvang/Kim
Analyseperiode: 23-06-2025 til 26-06-2025
Prøvetagningssted: **DKBW979 Madum Sø, / DKBW979**
Prøvetype: **Ferskvand (analyseret som badevand)**
Udtagningsmetode: Enkeltprøve

Laboratorienr.: BD25250340-001
Emballage: Ok
Formål: Overvågning

Prøvetagningsmetode: ISO 19458:2006+MST vejl. nr. 2:1985

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer	+/-
Antal badende	0-10 badende				Observation*	d
Nedbør	Ingen nedbør				Observation*	d
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer				Observation*	d
Vindstyrke	Svag vind				Observation*	d
Vindretning	SV				Observation*	d
Strømretning	Stille				Observation*	d
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger				Observation*	d
Vandkvalitet	Ikke oplyst				Observation*	d
Totaldybde	0,60	m			Måling*	d
Sigtdybde	0,60	m			Observation*	d
Temperatur, vand	19,7	°C			SM 2550:2005, Felt	d
pH	6,5	pH			DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051	d 0,2 pH
E. coli	15	MPN/100 mL	/ 500	15	DS/EN ISO 9308-3:1999+MM0004^	d 0,11 (lg)
Enterokokker	<15	MPN/100 mL	/ 200	15	DS/EN ISO 7899-1:1999+MM0010^	d 0,11 (lg)

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min./max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve: Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Sagsnavn: Rute RM2 - 23. juni 2025
Antal prøver: 3
Prøver modtaget: 23-06-2025
Rapport dato: 26-06-2025
Rapport nr.: 107883

Prøvetagning, start: 23-06-2025 kl.09:30
Prøvetager: Højvang/Kim
Analyseperiode: 23-06-2025 til 26-06-2025
Prøvetagningssted: **DKBW980 Store Økssø, / DKBW980**
Prøvetype: **Ferskvand (analyseret som badevand)**
Udtagningsmetode: Enkeltprøve

Laboratorienr.: BD25250340-002
Emballage: Ok
Formål: Overvågning

Prøvetagningsmetode: ISO 19458:2006+MST vejl. nr. 2:1985

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer	+/-
Antal badende	11-20 badende				Observation*	d
Nedbør	Ingen nedbør				Observation*	d
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer				Observation*	d
Vindstyrke	Svag vind				Observation*	d
Vindretning	SV				Observation*	d
Strømretning	Stille				Observation*	d
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger				Observation*	d
Vandkvalitet	Ikke oplyst				Observation*	d
Totaldybde	0,60	m			Måling*	d
Sigtdybde	0,20	m			Observation*	d
Temperatur, vand	20,3	°C			SM 2550:2005, Felt	d
pH	5,3	pH			DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051	d 0,2 pH
E. coli	<15	MPN/100 mL	/ 500	15	DS/EN ISO 9308-3:1999+MM0004^	d 0,11 (lg)
Enterokokker	<15	MPN/100 mL	/ 200	15	DS/EN ISO 7899-1:1999+MM0010^	d 0,11 (lg)

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve: Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Sagsnavn: Rute RM2 - 23. juni 2025
Antal prøver: 3
Prøver modtaget: 23-06-2025
Rapport dato: 26-06-2025
Rapport nr.: 107883

Prøvetagning, start:	23-06-2025 kl.10:00	Laboratorienr.:	BD25250340-003
Prøvetager:	Højvang/Kim	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	23-06-2025 til 26-06-2025	Formål:	Overvågning
Prøvetagningssted:	DKBW981 Hornum Sø, / DKBW981		
Prøvetype:	Ferskvand (analyseret som badevand)		
Udtagningsmetode:	Enkeltprøve		

Prøvetagningsmetode: ISO 19458:2006+MST vejl. nr. 2:1985

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer	+/-
Antal badende	0-10 badende				Observation*	d
Nedbør	Ingen nedbør				Observation*	d
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer				Observation*	d
Vindstyrke	Svag vind				Observation*	d
Vindretning	SV				Observation*	d
Strømretning	Stille				Observation*	d
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger				Observation*	d
Vandkvalitet	Ikke oplyst				Observation*	d
Totaldybde	0,60	m			Måling*	d
Sigtdybde	0,60	m			Observation*	d
Temperatur, vand	19,5	°C			SM 2550:2005, Felt	d
pH	9,8	pH			DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051	d 0,2 pH
E. coli	<15	MPN/100 mL	/ 500	15	DS/EN ISO 9308-3:1999+MM0004^	d 0,11 (lg)
Enterokokker	<15	MPN/100 mL	/ 200	15	DS/EN ISO 7899-1:1999+MM0010^	d 0,11 (lg)

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve: Ingen

Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.

Udført iht:

BEK nr 811 af 27/06/2024 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

BEK nr 917 af 27/06/2016 Bekendtgørelse om badevand og badeområder

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Sagsnavn:	Rute RM2 - 23. juni 2025
Antal prøver:	3
Prøver modtaget:	23-06-2025
Rapport dato:	26-06-2025
Rapport nr.:	107883

Godkendt af:



Gitte Pedersen
Laborant

Sendt til:

cnm@rebild.dk - 2. Rebild Kommune

ribi@rebild.dk

virksomhed@rebild.dk

Rapport status: Final

Bilag til denne rapport:

Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger