

ANALYSERAPPORT

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Sagsnavn: Rute RM2 - 9. juli 2026
Antal prøver: 3
Prøver modtaget: 09-07-2026
Rapport dato: 12-07-2026
Rapport nr.: 141704

Prøvetagning, start: 09-07-2026 kl.09:00
Prøvetager: Højvang/Claus
Analyseperiode: 09-07-2026 til 12-07-2026
Prøvetagningssted: **DKBW981 Hornum Sø, / DKBW981**
Prøvetype: **Ferskvand (analyseret som badevand)**
Udtagningsmetode: Enkeltprøve
Prøvetagningsmetode: ISO 19458:2006

Laboratorienr.: BD26170013-003
Emballage: Ok
Formål: Overvågning

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer	+/-
Antal badende	0-10 badende				Observation*	
Nedbør	Ingen nedbør				Observation*	
Skydække	Fuldkommen skyfrit				Observation*	
Vindstyrke	Næsten vindstille				Observation*	
Vindretning	V				Observation*	
Strømretning	Stille				Observation*	
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger				Observation*	
Vandkvalitet	Ikke oplyst				Observation*	
Sigtdybde	1,0	m			Observation*	
Totaldybde	1,0	m			Observation*	
Temperatur, vand	19,7	°C			SM 2550:2005, Felt	d
pH	7,6	pH			DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051	d 0,2 pH
E. coli	<15	MPN/100 mL	/ 500	15	DS/EN ISO 9308-3:1999+MM0004^	d 0,11 (lg)
Intestinal enterokokker	<15	MPN/100 mL	/ 200	15	DS/EN ISO 7899-1:1999+MM0010^	d 0,11 (lg)

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min./max.-værdier

Afviselser/kommentarer til denne prøve: Ingen

Lokationsreference:

a) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.

Udført iht:

BEK nr 917 af 27/06/2016 Bekendtgørelse om badevand og badeområder

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

Godkendt af:



Helle Møllegård Dahl
Teamleder Vand & Speciale

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Sagsnavn:	Rute RM2 - 9. juli 2026
Antal prøver:	3
Prøver modtaget:	09-07-2026
Rapport dato:	12-07-2026
Rapport nr.:	141704

Sendt til:

ribi@rebild.dk

virksomhed@rebild.dk

Rapport status: Final

Bilag til denne rapport:

Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.