

ANALYSERAPPORT

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Sagsnavn: Rute RM2 - 16. august 2026
Antal prøver: 3
Prøver modtaget: 16-08-2026
Rapport dato: 19-08-2026
Rapport nr.: 144895

Prøvetagning, start: 16-08-2026 kl.10:00
Prøvetager: Højvang/Claus
Analyseperiode: 16-08-2026 til 19-08-2026
Prøvetagningssted: **DKBW979 Madum Sø, / DKBW979**
Prøvetype: **Ferskvand (analyseret som badevand)**
Udtagningsmetode: Enkeltprøve
Prøvetagningsmetode: ISO 19458:2006

Laboratorienr.: BD26170015-001
Emballage: Ok
Formål: Overvågning

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer	+/-
Antal badende	0-10 badende				Observation*	
Nedbør	Ingen nedbør				Observation*	
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer				Observation*	
Vindstyrke	Frisk vind				Observation*	
Vindretning	V				Observation*	
Strømretning	S				Observation*	
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger				Observation*	
Vandkvalitet	Udmærket badevandskvalitet				Observation*	
Sigtdybde	1,0	m			Observation*	
Totaldybde	1,0	m			Observation*	
Temperatur, vand	17,1	°C			SM 2550:2005, Felt	d
pH	6,4	pH			DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051	d 0,2 pH
E. coli	15	MPN/100 mL	/ 500	15	DS/EN ISO 9308-3:1999+MM0004^	d 0,11 (lg)
Intestinal enterokokker	<15	MPN/100 mL	/ 200	15	DS/EN ISO 7899-1:1999+MM0010^	d 0,11 (lg)

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min./max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve: Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Sagsnavn:	Rute RM2 - 16. august 2026
Antal prøver:	3
Prøver modtaget:	16-08-2026
Rapport dato:	19-08-2026
Rapport nr.:	144895

Sendt til:

ribi@rebild.dk

virksomhed@rebild.dk

Rapport status: Final

Bilag til denne rapport:

Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.