

# **Bevaringsværdige bygninger i Rebild Kommune**

*- Vurdering ud fra SAVE- metoden*

# Conradsminde 30, 9610 Nørager

## Stamdata

Bygningsnummer: 7

Opførelsesår: 1918

Bygningens anvendelse: Bygning til kontor

Registreringsdato: 11. juni 2020

Stilart: Nyklassicisme (1915-1930)



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi: 1**

**Vurdering:**

Huset er velbevaret både i sin helhed og i detaljer.

**Arkitektonisk værdi: 1**

**Vurdering:**

En velbevaret og velproportioneret nyklassicistisk villa. Der er symmetri i bygningen, som brydes af tagvinduer, der er blytag med kviste og en terrasse i forbindelse med huset.

**Kulturhistorisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Huset er en del af Nørlund Gods, og er et flot og velbevaret eksemplar fra perioden.

**Miljømæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Der er en stor have i forbindelse med huset og ankomst gennem skov. Omgivelserne styrker husets autenticitet.

**Originalitetsværdi: 2**

**Vurdering:**

Der er originale vinduer, vinduesbeslag og dør i huset men en ny dør og terrasse.

**Tilstandsværdi: 1**

**Vurdering:**

Huset er i meget god stand.

# Dragsgaardsvej 6 og 8, 9574 Bælum

## Stamdata

Bygningsnummer: 1

Opførelsesår: 1855

Bygningens anvendelse: Stuehus til landbrugsejendom

Registreringsdato: 17. juni 2020

Stilart: Klassicisme



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Huset er et hovedhus, der velbevaret og harmonisk i både helhed og detaljer.

**Arkitektonisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Huset er velproportioneret, symmetrisk og detaljerigt. Det har urværk, kampestenstrappe og støbejernsdetaljer.

**Kulturhistorisk værdi: 1**

**Vurdering:**

Huset er en gammel herregård opbygget i senklassicistisk stil med nygotisk motiv.

**Miljømæssig værdi: 1**

**Vurdering:**

Huset er et hovedhus i hierarkisk anlæg. Der er pilebæk og det er omkranset af skov.

**Originalitetsværdi: 2**

**Vurdering:**

Der er ny terrassedør i huset og nye tagvinduer og kviste på havesiden.

**Tilstandsværdi: 2**

**Vurdering:**

Huset skønnes at være i god stand.

# Dragsgaardsvej 6, 9574 Bælum

## Stamdata

Bygningsnummer: 3

Opførelsesår: 1855

Bygningens anvendelse: Anden bygning til landbrug – sidefløj og garage

Registreringsdato: 17. juni 2020

Stilart: Klassicisme



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Sidefløjen er velbevaret og udgør en del af helheden på huset.

**Arkitektonisk værdi:** 1

**Vurdering:**

Bygningen er velproportioneret og fremstår med velbevarede detaljer. Der er proceshistoriske spor i murværket og murede stik over vinduer og døre. Der er port og murankre.

**Kulturhistorisk værdi:** 1

**Vurdering:**

Bygningen er en sidefløj af en herregård og fremstår som et velbevaret eksempel fra perioden.

**Miljømæssig værdi:** 1

**Vurdering:**

Sidefløjen er en del af det hierarkiske anlæg. Det er omkranset af skov, der er pilebæk og ankomst ad en skovvej.

**Originalitetsværdi:** 2

**Vurdering:**

Der er nyere døre og få nyere vinduer i bygningen.

**Tilstandsværdi:** 2

**Vurdering:**

Bygningen skønnes at være i god stand.

# Dragsgaardsvej 6, 9574 Bælum

## Stamdata

Bygningsnummer: 7

Opførelsesår: 1855

Bygningens anvendelse: Anden bygning til landbrug  
– udhus

Registreringsdato: 17. juni 2020

Stilart: Anden stilart



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Der er mange velbevarede elementer, og bygningen er vigtig for gårdens helhed.

**Arkitektonisk værdi:** 3

**Vurdering:**

Udhuset er bygget sammen med en halvmur som overgang over pilebækken. Der er støbejernsvinduer og gamle sprossede vinduer i gavlen. Porten skæmmer bygningen.

**Kulturhistorisk værdi:** 2

**Vurdering:**

Huset er en del af herregårdanlægget og vidner om stedets brug.

**Miljømæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Der er en pilebæk og anlægget er omgivet af skov. Udhuset er et rumdannende element i gårdspladsen.

**Originalitetsværdi:** 3

**Vurdering:**

Der er ny port og nyt tag på udhuset. Den var tidligere tofløjet. Udhuset fremstår dog stadig med velbevarede vinduer.

**Tilstandsværdi:** 2

**Vurdering:**

Udhuset skønnes at være sundt.

# Dragsgaardsvej 10, 9574 Bælum

## Stamdata

Bygningsnummer: 2

Opførelsesår: 1855

Bygningens anvendelse: Stuehus til landbrugsejendom

Registreringsdato: 17. juni 2020

Stilart: Klassicisme



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Sidefløjen er velbevaret og udgør en del af helheden.

**Arkitektonisk værdi:** 1

**Vurdering:**

Sidefløjen er velproportioneret med murede stik over vinduer og døre.

**Kulturhistorisk værdi:** 1

**Vurdering:**

Bygningen er en sidefløj til hovedhuset på herregården og er et velbevaret eksempel fra perioden.

**Miljømæssig værdi:** 1

**Vurdering:**

Sidefløjen er en del af det hierarkiske anlæg. Det er omkranset af skov og har ankomst ad skovvej.

**Originalitetsværdi:** 3

**Vurdering:**

Der er nyere døre i. Der var oprindeligt en fløj mere, som gav symmetri i anlægget.

**Tilstandsværdi:** 2

**Vurdering:**

Bygningen skønnes at være i god stand.



# Himmerlandsvej 32, 9520 Skørping

## Stamdata

Bygningsnummer: 9

Opførelsesår: 1940

Bygningens anvendelse: Fritliggende enfamiliehus

Registreringsdato: 20. maj 2020

Stilart: Historicisme



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Et velbevaret og flot eksempel fra historicismen med en høj detaljeringsgrad.

**Arkitektonisk værdi:** 2

**Vurdering:**

Huset er symmetrisk, velproportioneret og har en høj detaljeringsgrad. Husets udtryk er velbevaret.

**Kulturhistorisk værdi:** 2

**Vurdering:**

Huset har oprindeligt været overlægebolig. Det har tæt arkitektonisk tilknytning til Sanatoriet i både placering og udformning.

**Miljømæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Huset ligger i forlængelse af hovedfløjen og er lidt tilbagetrukket fra anlægget.

**Originalitetsværdi:** 3

**Vurdering:**

Et flot og velbevaret eksempel fra perioden, men der er nyere vinduer og døre samt tagvindue.

**Tilstandsværdi:** 2

**Vurdering:**

Huset er i god stand.

# Himmerlandsvej 34, 9520 Skørping

## Stamdata

Bygningsnummer: 3

Opførelsesår: 1904

Bygningens anvendelse: Fritliggende enfamiliehus

Registreringsdato: 20. maj 2020

Stilart: Historicisme



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

En historicistisk bygning som del af sanatorieanlægget med et ydmygt udtryk.

**Arkitektonisk værdi: 3**

**Vurdering:**

Huset ligger i forlængelse af anlæggets hovedbygning. Det har et ydmygt udtryk og er imødekommende med store vinduer.

**Kulturhistorisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Huset er en del af Sanatorieanlægget.

**Miljømæssig værdi: 1**

**Vurdering:**

Huset medvirker til at skabe en fin overgang mellem bygningsvolumenerne og skabe ligevægt.

**Originalitetsværdi: 3**

**Vurdering:**

Den røde farve på huset er ikke original.

**Tilstandsværdi: 3**

**Vurdering:**

Huset er i fin stand.



# Himmerlandsvej 36, 9520 Skørping

## Stamdata

Bygningsnummer: 1

Opførelsesår: 1904

Bygningens anvendelse: Sundhedscenter, lægehus, fødeklínik mv.

Registreringsdato: 20. maj 2020

Stilart: Historicisme



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Hovedbygningen er flot og velbevaret i sin helhed, men der er mange nyere tilføjelser.

**Arkitektonisk værdi:** 2

**Vurdering:**

Der er et klart hierarki i facadekompositionen samt symmetri og høj detaljeringsgrad i de velbevarede murede detaljer.

**Kulturhistorisk værdi:** 1

**Vurdering:**

Huset er hovedbygningen i det oprindelige sanatorieanlæg. Det har stor fortællerværdi og er et flot eksempel fra historicismen.

**Miljømæssig værdi:** 1

**Vurdering:**

Det er et formfuldendt anlæg, hvor hovedbygningen er afgørende for helheden.

**Originalitetsværdi:** 4

**Vurdering:**

Helheden er godt bevaret, men der er mange nyere døre og vinduer, en mindre tilbygning og tilmurede facadeåbninger.

**Tilstandsværdi:** 2

**Vurdering:**

Huset er i god stand

# Himmerlandsvej 36, 9520 Skørping

## Stamdata

Bygningsnummer: 2

Opførelsesår: 1904

Bygningens anvendelse: Sundhedscenter, lægehus, fødeklíník mv.

Registreringsdato: 20. maj 2020

Stilart: Historicisme



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi:** 1

**Vurdering:**

Bygningen er ejendommelig, velbevaret og sjælden. Den har en høj fortællerværdi.

**Arkitektonisk værdi:** 1

**Vurdering:**

Bygningen er en let trækonstruktion med en særlig rummelig oplevelse. Der er velbevarede detaljer i form af trappen, støbejernsgelænder, fyldningsdøre og vinduer.

**Kulturhistorisk værdi:** 1

**Vurdering:**

Bygningen var oprindeligt liggehal for tuberkulosepatienter. Den bevidner om lægevidenskabens historie og 1900-tallets byggeteknikker.

**Miljømæssig værdi:** 1

**Vurdering:**

Bygningen er forbundet til hovedbygningen både i materialer og i udformning. Den er orienteret mod parken.

**Originalitetsværdi:** 1

**Vurdering:**

Det er meget velbevaret og et godt eksempel på perioden.

**Tilstandsværdi:** 3

**Vurdering:**

Bygningen er overordnet i god stand, men der er lidt revner i støbt element og ødelagt glas.

# Himmerlandsvej 38, 9520 Skørping

## Stamdata

Bygningsnummer: 4

Opførelsesår: 1937

Bygningens anvendelse: Etageboligbebyggelse

Registreringsdato: 20. maj 2020

Stilart: Historicisme



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Huset er en flot og velholdt bygning i historicistisk stil.

**Arkitektonisk værdi:** 3

**Vurdering:**

Huset har en taktfast og symmetrisk facade med bånd over vinduerne. Det er en flot historicistisk bygning.

**Kulturhistorisk værdi:** 1

**Vurdering:**

Lejlighedsbygningen står i tilknytning til sanatoriet.

**Miljømæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Bygningen er medvirkende til at binde anlægget sammen.

**Originalitetsværdi:** 3

**Vurdering:**

Huset er velbevaret og i fin stand, dog er der nye døre i enden.

**Tilstandsværdi:** 2

**Vurdering:**

Huset er sundt.

# Himmerlandsvej 40, 9520 Skørping

## Stamdata

Bygningsnummer: 4

Opførelsesår: 1904

Bygningens anvendelse: Etageboligbebyggelse

Registreringsdato: 20. maj 2020

Stilart: Historicisme



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Et velbevaret historicistisk hus i et helstøbt historisk anlæg.

**Arkitektonisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Huset er symmetrisk, velproportioneret og har en høj detaljeringsgrad.

**Kulturhistorisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Huset er tæt forbundet til den kontekst, det indgår i, hvilket ses i materialerne, skala og detaljeringen.

**Miljømæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Huset er med til at binde anlægget sammen.

**Originalitetsværdi: 4**

**Vurdering:**

Det er velbevaret i både detaljer og bygningens volumen, men der er tilføjet nyere vinduer.

**Tilstandsværdi: 2**

**Vurdering:**

Huset er sundt.

# Himmerlandsvej 44, 9520 Skørping

## Stamdata

Bygningsnummer: 5

Opførelsesår: 1904

Bygningens anvendelse: Etageboligbebyggelse

Registreringsdato: 20. maj 2020

Stilart: Historicisme



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Et velbevaret skønvirkehus i et helstøbt historisk anlæg.

**Arkitektonisk værdi:** 1

**Vurdering:**

Huset er velproportioneret, harmonisk og har en høj detaljeringsgrad.

**Kulturhistorisk værdi:** 2

**Vurdering:**

Huset er et velbevaret eksempel fra perioden.

**Miljømæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Bygningen udgør en del af anlægget med en stærk symmetri og med tæt arkitektonisk tilknytning.

**Originalitetsværdi:** 3

**Vurdering:**

Der er mange velbevarede detaljer i murværket og udsmykningen.

**Tilstandsværdi:** 3

**Vurdering:**

Huset er i god stand og har et smukt patineret murværk.



# Højrisvej 28, 9240 Nibe

## Stamdata

Bygningsnummer: 219

Opførelsesår: 1850

Bygningens anvendelse: Anden bygning til landbrug mv.

Registreringsdato: 17. juni 2020

Stilart: Anden stilart



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Møllen og den kontekst, den befinder sig i, har en høj kulturhistorisk værdi. Bygningen er velbevaret.

**Arkitektonisk værdi:** 3

**Vurdering:**

Bygningen er et traditionelt bindingsværkshus med højt halvvalmstag. Der er småprossede- og støbejernsvinduer.

**Kulturhistorisk værdi:** 1

**Vurdering:**

Bygningen er en gammel vandmølle, der tidligere har haft stor betydning for egnen.

**Miljømæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Bygningen er placeret i ådalens lavpunkt. Der er gårde omkring, og det er i et fredet naturområde.

**Originalitetsværdi:** 2

**Vurdering:**

Huset er oprindeligt stråtækt, men møllehjulet og bygningskroppen er intakt.

**Tilstandsværdi:** 4

**Vurdering:**

Bygningen fungerer i dag som løsdrift for kvæg, og står i fin stand.



# Højrisvej 48, 9240 Nibe

## Stamdata

Bygningsnummer: 1

Opførelsesår: 1884

Bygningens anvendelse: Stuehus til  
landbrugsejendom

Registreringsdato: 17. juni 2020

Stilart: Anden stilart



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

En arkitektonisk flot bygning som er velbevaret og har sammenhæng med udhusbygningerne og forbindelse til møllen.

**Arkitektonisk værdi: 1**

**Vurdering:**

En autentisk bygning med flotte detaljer og stråtag. Der er flotte kviste i stråtaget og detaljer over husets vinduer.

**Kulturhistorisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Huset er et flot eksempel fra perioden.

**Miljømæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Huset fremstår fint i sammenhæng med udhusbygningerne og har forbindelse til møllen.

**Originalitetsværdi: 2**

**Vurdering:**

Det er et velbevaret hus med stråtag, som er oprindeligt for bygningen.

**Tilstandsværdi: 2**

**Vurdering:**

Bygningen er velholdt.

# Højrisvej 48, 9240 Nibe

## Stamdata

Bygningsnummer: 2

Opførelsesår: 1852

Bygningens anvendelse: Landbrugsbygning – stald/lade

Registreringsdato: 17. juni 2020

Stilart: Anden stilart



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Bygningen er en smuk stald med kampesten og detaljer.

**Arkitektonisk værdi: 2**

**Vurdering:**

En flot kampestensbygning med bund omkring vinduer og døre.

**Kulturhistorisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Stalden er et flot eksempel fra perioden.

**Miljømæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Stalden står fint i sammenhæng med hovedhuset og de øvrige udhusbygninger. Der er forbindelse til møllen.

**Originalitetsværdi: 2**

**Vurdering:**

Bygningen er flot og velbevaret i sin originale stil. Tagbeklædningen er dog ændret.

**Tilstandsværdi: 4**

**Vurdering:**

Der er revner ved gesims.

# Højrisvej 48, 9240 Nibe

## Stamdata

Bygningsnummer: 3

Opførelsesår: 1852

Bygningens anvendelse: Landbrugsbygning – stald/lade

Registreringsdato: 17. juni 2020

Stilart: Anden stilart



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Stalden er en flot kampestensbygning, som har sammenhæng med de øvrige bygninger omkring.

**Arkitektonisk værdi: 2**

**Vurdering:**

En flot kampestensbygning med detaljer omkring vinduerne.

**Kulturhistorisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Stalden er et flot eksempel fra perioden.

**Miljømæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Stalden står fint i sammenhæng med hovedhuset og de øvrige udhusbygninger. Der er forbindelse til møllen.

**Originalitetsværdi: 2**

**Vurdering:**

Bygningen er flot og velbevaret i sin originale stil. Tagbeklædningen er dog ændret.

**Tilstandsværdi: 4**

# Højrisvej 48, 9240 Nibe

## Stamdata

Bygningsnummer: 4

Opførelsesår: 1901

Bygningens anvendelse: Landbrugsbygning – stald/lade

Registreringsdato: 17. juni 2020

Stilart: Anden stilart



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Laden er en flot original kampestensbygning.

**Arkitektonisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Bygningen er en flot kampestensbygning med detaljer.

**Kulturhistorisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Stalden er et flot eksempel fra perioden.

**Miljømæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Stalden står fint i sammenhæng med hovedhuset og de øvrige udhusbygninger. Der er forbindelse til møllen.

**Originalitetsværdi: 2**

**Vurdering:**

Bygningen er flot og velbevaret i sin originale stil. Tagbeklædningen er dog ændret.

**Tilstandsværdi: 4**

# Jægersborgvej 1, 9520 Skørping

## Stamdata

Bygningsnummer: 2

Opførelsesår: 1900

Bygningens anvendelse: Udhus

Registreringsdato: 24. juni 2020

Stilart: Anden stilart

**Bevaringsmæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Et velbevaret udhus med smukke detaljer.

**Arkitektonisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Udhuset har nationalromantiske præg. Det er detaljerigt og harmonisk med støbte betonbjælker og støbejernsvinduer.

**Kulturhistorisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Udhuset er en del af Jægersborg, den tidligere bolig for skovrideren på Lindenborg.

**Miljømæssig værdi: 3**

**Vurdering:**

Huset definerer gårdrummet og er en del af en harmonisk helhed på grunden.

**Originalitetsværdi: 2**

**Vurdering:**

Portene skønnes at være nyere, men de er udført som originale.

**Tilstandsværdi: 2**

**Vurdering:**

Udhuset er i god stand.

# Præstevænget 12, 9520 Skørping

## Stamdata

Bygningsnummer: 1

Opførelsesår: 1928

Bygningens anvendelse: Fritliggende enfamiliehus

Registreringsdato: 26. maj 2020

Stilart: Nyklassicisme (1915-1930)



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

En villa med kulturhistorisk betydning for byen og med velbevarede detaljer.

**Arkitektonisk værdi:** 3

**Vurdering:**

Huset er bygget i nyklassicistisk stil med murede detaljer og symmetrisk og rolig facade. Symmetrien er dog brudt nogle steder.

**Kulturhistorisk værdi:** 2

**Vurdering:**

Villaens betydning og status kan aflæses i fremtoningen. Det er et fint eksempel fra perioden.

**Miljømæssig værdi:** 1

**Vurdering:**

Huset afslutter villavejen og orienterer sig mod kirken. Der er et stort haveanlæg bag huset.

**Originalitetsværdi:** 3

**Vurdering:**

Huset er meget velbevaret med original substans. Der er nyere tagvinduer og terrasse ved huset.

**Tilstandsværdi:** 2

**Vurdering:**

Det er et meget velholdt hus.



# Rebild Skovhusevej 21, 9520 Skørping

## Stamdata

Bygningsnummer: 39

Opførelsesår: 1890

Bygningens anvendelse: Fritliggende enfamiliehus

Registreringsdato: 15. maj 2020

Stilart: Anden stilart



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Et velbevaret landhus med klassiske træk fra perioden. Huset har en stærk helhed.

**Arkitektonisk værdi: 3**

**Vurdering:**

Huset er et godt eksemplar på et bondehus fra perioden. Der er bevaret en god balance i skal, form og traditionel materialeholdning samt farvesætning.

**Kulturhistorisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Huset er et godt fortælleeksempel på periodens bosætning.

**Miljømæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Huset står godt i samspil med omgivelserne og nabohuse

**Originalitetsværdi: 1**

**Vurdering:**

Huset fremstår i sin originale form med dets detaljer.

**Tilstandsværdi: 5**

**Vurdering:**

Der er en sætningsskade på huset, men derudover skønnes huset sundt.

# Rebild Skovhusevej 21, 9520 Skørping

## Stamdata

Bygningsnummer: 40

Opførelsesår: 1890

Bygningens anvendelse: Udhus

Registreringsdato: 15. maj 2020

Stilart: Anden stilart



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Huset er et velbevaret udhus.

**Arkitektonisk værdi:** 3

**Vurdering:**

Udhuset er et godt eksempel fra perioden. Det er velbevaret i skala, form og traditionel materialeholdning samt farvesætning.

**Kulturhistorisk værdi:** 2

**Vurdering:**

Udhuset er et godt fortælleeksempel på perioden.

**Miljømæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Udhuset er i tæt samspil med hovedhuset, landskabet og nabohusene.

**Originalitetsværdi:** 2

**Vurdering:**

Udhuset fremstår i sin originale form med dets detaljer.

**Tilstandsværdi:** 2

**Vurdering:**

Huset skønnes at være sundt.

# Rebildvej 46, 9520 Skørping

## Stamdata

Bygningsnummer: 55

Opførelsesår: 1777

**Bygningens anvendelse:** Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign.

**Registreringsdato:** 14. maj 2020

**Stilart:** Anden stilart



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Huset er velbevaret og har høj lokalhistorisk værdi i samspillet med omgivelserne i Rebild Bakker.

**Arkitektonisk værdi:** 4

**Vurdering:**

Et lille simpelt landhus med stor originalitet. Det er traditionelt, asymmetrisk, har små vinduesåbninger og en lav facadehøjde.

**Kulturhistorisk værdi:** 2

**Vurdering:**

Det rummer fortælling om bosætning i Rebild Bakker, og denne fortælling styrkes af stedets omgivelser.

**Miljømæssig værdi:** 2

**Vurdering:**

Huset er placeret i en lomme i hedelandskabet, hvor man ankommer af en lille sti.

**Originalitetsværdi:** 2

**Vurdering:**

Huset er velbevaret med undtagelse af vinduer og døres farvesætning.

**Tilstandsværdi:** 7

**Vurdering:**

Der er sætningsskader på huset.

# Skolevej 7, 9574 Bælum

## Stamdata

Bygningsnummer: 6

Opførelsesår: 1913

Bygningens anvendelse: Museum

Registreringsdato: 17. juni 2020

Stilart: Anden stilart



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Møllen er sat i stand efter de originale tegninger og er identitetsskabende for byen.

**Arkitektonisk værdi: 1**

**Vurdering:**

Bygningen er en traditionel hollandsk vindmølle med karakteristisk form. Møllen er belagt med tagpap og har kuppeltag med spir. Der er originale vinduer i.

**Kulturhistorisk værdi: 1**

**Vurdering:**

Møllen er en gammel mølle, der har haft stor værdi for lokalsamfundet. Den er i dag et varetegn for byen.

**Miljømæssig værdi: 1**

**Vurdering:**

Møllen er placeret på Møllebakkerne. Den kan ses fra byen og har adgang ad en grusvej.

**Originalitetsværdi: 4**

**Vurdering:**

Beklædningen er skiftet ud med tagpap, og der er nyere sålbænke og egetræskonstruktion.

**Tilstandsværdi: 1**

**Vurdering:**

Møllen er i god stand.

# Skolevej 7, 9574 Bælum

## Stamdata

Bygningsnummer: 8

Opførelsesår: 1850

Bygningens anvendelse: Museum

Registreringsdato: 17. juni 2020

Stilart: Historicisme



Foto: Rebild Kommune

**Bevaringsmæssig værdi: 2**

**Vurdering:**

Huset er et lille og karakterfuldt motorhus i historicistisk stil med høj fortællerværdi.

**Arkitektonisk værdi: 2**

**Vurdering:**

Huset har en imponerende dør, støbejernsvinduer og tøndetag. Der er murede detaljer og vinduesstik. Huset er en harmonisk og karakteristisk bygning.

**Kulturhistorisk værdi: 1**

**Vurdering:**

Huset er oprindeligt motorhus til møllen. Det er et meget velbevaret eksempel fra perioden.

**Miljømæssig værdi: 1**

**Vurdering:**

Huset er placeret på bakken ved siden af møllen. Der er ankomst fra byen ad en grusvej.

**Originalitetsværdi: 2**

**Vurdering:**

Der er en nyere dør som er udført med et traditionelt udtryk.

**Tilstandsværdi: 3**

**Vurdering:**

Bygningen skønnes at være sund. Vinduer trænger til istandsættelse.

# Tustrupvej 2, 9520 Skørping

## Stamdata

Bygningsnummer: 1

Opførelsesår: 1888

Bygningens anvendelse: Stuehus til landbrugsejendom

Stilart:

### Bevaringsmæssig vurdering:

Huset har høj bevaringsværdi.